

Obmiar prac konserwatorskich i restauratorskich wypraw, pobiał i monochromii ścian, sztukaterii i gzymsów w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.

PROJEKTOWANIE / NADZÓR INWESTORSKI
 inż. Romuald Muszyński
 specjalność konstrukcyjna
 Nr upr. B/ 17070 z dn. 29.12.1977
 12-200 Pisz, MALDANIN 18c
 Tel. 087 42324 77, kom. 601 859 371
 NIP 849-102-37-75 REGON 790036440

Data opracowania 30.01.2024 r.

I	pozycja	pow w dcm ²	szt.
I	absyda prezbiterium		
1	ściana wschodnia prezbiterium	10056	1
2	gzyms wsch	2520	1
3	glify okienne prezbiterium sklepienie	468	1
4	sklepienie prezbiterium	4180	1
5	ściana wsch poziom okien	680	1
6	ściana nad gzymsem płaska wsch	1200	1
II	prezbiterium		
1	ściana pd prezbiterium do gzymsu	3601,96	1
2	filar pd zach prezbiterium	1424,6	1
3	filar pd wsch prezbiterium	838	1
4	gzyms pd	1722	1
5	ściana pd poziom okien	680	1
6	glify okienne prezbiterium sklepienie	468	1
7	opaska okienna	280	1

PROJEKTOWANIE / NADZÓR INWESTORSKI
 inż. Romuald Muszyński
 specjalność konstrukcyjna
 Nr upr. B/ 17070 z dn. 29.12.1977
 12-200 Pisz, MALDANIN 18c
 Tel. 087 42324 77, kom. 601 859 371
 NIP 849-102-37-75 REGON 790036440

8	ściana nad gzymsem płaska pd	820	1
9	ściana pn prezbiterium	3601,96	1
10	filar pn wsch prezbiterium	838	1
11	filar pn zach prezbiterium	1424,6	1
12	gzyms pn	1722	1
13	sklepienie prezbiterium	8360	1
14	ściana pn pod oknem	680	1
15	glify okienne prezbiterium sklepienie	468	1
16	opaska okienna	280	1
17	ściana nad gzymsem płaska pn wokół okna	620	1
III stolarka okienna i drzwiowa			
1	okno na ścianie pd	144	1
2	drzwi na ścianie pd	377	1
3	okno na ścianie pn	144	1
4	drzwi na ścianie pn	377	1
IV rusztowania		m2	
1	rusztowania	288,71	
V Dokumentacja i badania		ilość h	szt.
1	dokumentacja	36	1